修订记录

日期	版本	修订记录
2026/08/03	1.0.0.2.15.R1	**新增和优化功能：** 优化风扇转速策略。 优化自动端口去嵌功能。 **修复问题：** 修复平衡测量下单端测量（如：Sss11）不扫描的问题。 修复个别校准件参数计算错误的问题。 修复扫描点数设为 1 导致的异常 修复相位格式下的平滑处理结果异常的问题。 修复执行校准数据重写后迹线可能异常的问题。 修复功率校准进度可能异常的问题。 修复切换迹线异常的问题。 修复修改 SA 平均类型失败和清空测量类型的问题。 修复标量混频校准导致的死机问题 修复 FTP 访问文件权限异常问题 修复混频测量模式测量迹线异常问题； 修复 SA 模式与 VNA 模式切换概率死机问题。 修复接收机功率波动问题。 修复概率性误报 Port Unlevel 问题；
2026/01/06	1.0.0.2.15	首次发布