

修订记录

Date	Version	Revision
2016/12/02	1.01.01.02.03	1. 增加第三通道开关 SCPI 命令
		2. 在通道关闭时，旋钮改变数据，没有将数据实时更新到 DAC 输出中
2016/1/04	1.01.02.02R2	1. 改善 UI 界面
		2. 修复一些远程控制的 bug
	1.01.02.03	1. 增加通道 3 的 SCPI 控制命令
		2. 修复一些关于电压设置的设计 bug

升级指导

软件升级是通过 PC 端的管理软件，固定文件名的文件，需要使用上位机软件 EasyPower（请前往鼎阳科技官网 <http://www.siglent.com/gjjrj-xq.aspx?id=1632&tid=14> 下载）通过 USBTMC 进行升级的。具体升级步骤请看升级说明。