

## 修订记录

Date	Version	Revision
2018/2/1	5.01.01.15R5	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 优化了锁相环配置</li><li>2. 修正了一些 bug<ol style="list-style-type: none"><li>a) 开启 CH2 的调制功能会关闭 CH1 的 Burst 输出</li><li>b) 长周期方波的占空比错误</li><li>c) 两台信号源同步时，无法通过 SCPI 命令调节二者之间的相位差</li><li>d) 手动触发无法同时触发两个通道</li></ol></li></ol>
2015/11/11	5.01.01.15R1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 支持带宽升级功能（注意须配合 2016 年 1 月 1 日以后出货的硬件）</li><li>2. 添加通道耦合功能</li><li>3. 修正了一些 bug</li></ol>