

SHA860A 固件修订记录

版本	修订
Software: 1.6R10 Uboot-OS: 3.8.10 2026/01/04	新增特性: <ul style="list-style-type: none">● PowerMeter 模式. 主要解决问题: <ul style="list-style-type: none">● 充电方案更新, 解决某些场景的充电异常问题.● EMI 模式, RBW/Step/Span 耦合逻辑优化.● DMA 模式, 部分场景解调异常问题.
Software: 1.6R2 Uboot-OS: 3.8.10 2024/11/12	主要解决问题: <ul style="list-style-type: none">● OEM 修改, 移除 siglent 标记和开源声明.● 解决开关 PA 幅度异常问题.● 解决杂散问题.● 解决 source 校准问题.● 解决音频解调死机问题.● 解决 IP 冲突以后重新设置 DHCP 失效问题.● 解决通过 SCPI 下发复位&清除命令, 屏幕画面异常的问题.● 优化 BandMarker 算法.● 解决一系列死机问题.● 优化系统信息界面.● 优化 EMI 模式界面.
Software: 1.5R2 Uboot-OS: 3.8.10 2024/07/22	主要解决问题: <ul style="list-style-type: none">● 解决一个严重客户问题: IQ 存储错误.
Software: 1.5R1 Uboot-OS: 3.8.10 2024/7/1	特性添加: <ul style="list-style-type: none">● 增加 EMI Mode● GNSS 新增高度单位, 时区 主要解决问题: <ul style="list-style-type: none">● 解决 rtssa 截图, 复位, 颜色参数, trace 的检波类型等问题.● 解决 Pulse 的 RBW, Preset, 触发负延时等问题.● 优化了日光模式, 蜂鸣器等设置.● 解决 NR 记录回放多个问题.
Software: 1.3R3 Uboot-OS: 3.8.10 2024/6/12	特性添加: <ul style="list-style-type: none">● GNSS 增加授时特性.● 增加在线地图, 发布 EasyMap 地图下载 PC 软件.● 在 GPSA 模式下增加了场强测量, CHP 增加 Gate.● IQA 采集由 I=Q=4B 改为 2B, 扩展了容量.● 在 NR/LTE 模式下增加了 PvT 测量功能, NR 模式下增加 Gate 和 Trigger GPS-1pps. 主要解决问题: <ul style="list-style-type: none">● 优化典型功耗降低.● 解决记录回放等问题.● 解决 VNA 响应不平坦问题.● 解决 RTSA 切换 marker 等问题.

版本	修订
	<ul style="list-style-type: none">● 解决了 NR、LTE 模式的同步解调问题。● 解决温补异常的问题。
Software: 1.2R1 Uboot-OS: 2.5.7 2023/10/18	初次发布。 产品特性见 数据手册 CN01A。