

## 修订记录

| 日期         | 版本            | 修订记录   |
|------------|---------------|--|
| 2022/11/11 | 1.0.0.2.10.R9 | 1、增加标量混频器测量功能<br>2、调整和优化频谱分析测量界面   |
| 2022/9/30  | 1.0.0.2.10.R8 | 1、增加 Freq Offset 功能<br>2、优化频谱分析部分功能<br>3、添加状态栏显示 smooth 的状态<br>4、带宽搜索添加高级模式,支持频率百分比带宽设置功能<br>5、优化 Marker->Delay 算法 |
| 2022/7/5   | 1.0.0.2.10.R5 | 1、增加频谱模式下发射源独立配置功能<br>2、优化扫描流程<br>3、优化 TDR 界面<br>4、增加传输文件数据指令<br>5、增加 Marker->SA 的指令                               |
| 2022/3/29  | 1.0.0.2.10    | 1、增加了频谱分析功能选件<br>2、修复网络配置窗口输入异常 bug<br>3、修复鼠标点击输入框会死机 bug<br>4、加大 DHCP 选择框的触摸感应区域<br>5、修改 DHCP 请求失败时策略             |
| 2021/12/29 | 1.0.0.2.9.R5  | 1、解决插入或拔出电子校准件,对应菜单按钮没有更新的问题<br>2、修复触摸屏在某些操作下可能死机的 bug<br>3、解决选件安装 bug   |

| 日期        | 版本        | 修订记录    |
|-----------|-----------|---------|
| 2021/9/28 | 1.0.0.2.8 | 第一个发布版本 |