

修订记录

日期	版本	修订记录
2023/1/6	1.1.21R3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优化万能旋钮的响应 2. 优化万能旋钮在电平调节和位移调节时的选中策略 3. 优化万用表通断功能下的响应速度 4. 优化记录仪模式下 shift 按键的响应策略 5. 修正了一些 BUG <ol style="list-style-type: none"> a) 水平和垂直位移按键在短按情况下无响应的问题 b) U 盘拔掉后 File manager 没有及时更新的问题 c) CAN 解码下的 BUG d) Navigate 功能下的一些 BUG e) Offset 调节串键的 BUG f) 万用表功能在 40nf 量程下无法测量小电容的 BUG g) 反复升级版本后角标显示错误 BUG h) SCPI 指令下无法进入到 Meter 的 BUG i) 一些帮助信息描述错误的 BUG
2022/8/24	1.1.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优化新版本万用表功能下的功耗 2. 优化 Save/Recall 功能菜单 3. 优化 SHS1000X 交织模式下的杂散 4. 优化水平/垂直位移按键的响应 5. 支持上位机控制软件(Easyscope Ver.P22) 6. 修正了一些 BUG <ol style="list-style-type: none"> a) 关机后用户配置文件未保存 b) 万用表模式下的一些配置错误和显示错误 c) 存储大的 csv 文件到本地时死机 7. 滚动模式下的一些 BUG
2022/4/29	1.1.17R1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持最新硬件版本(354B)版本的万用表子卡 2. 修正了一些记录仪下的 BUG

版本兼容性

源版本	目标版本	兼容性
1.1.20	1.1.21R3	已测试
1.1.17R1	1.1.20	已测试

升级指导

通过 U 盘升级

【警告】升级过程中请勿断电！

1. 将固件升级的.ads 后缀的文件拷贝到 U 盘中, 将 U 盘插入仪器的 USB Host 接口。
2. 点击仪器操作面板上的 **Utility** 按钮, 按菜单提示执行 “**系统设置** -> **升级** -> **升级固件**”, 系统会弹出文件管理器:



3. 在文件管理器中选择正确的 ads 文件:




4. 在上图的界面中点击 **按下升级操作**，会验证该文件是否为.ads后缀，如果是则开始升级，出现升级进度条：



5. 进度条加载完成后会出现如下图的提示，按前面板电源键进行关机，再按电源键开启，完成升级：



6. 开机后通过 **Utility** -> **系统设置** -> **系统状态** 检查版本号以确认是否升级成功:



【警告】 升级过程中请勿断电!