

SSA5000A 固件修订记录

版本及发布日期	修改
V1.1.2.1.7R3 221222	<p>提升的功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 增加 EMI 模式 • VNC 界面优化 <p>解决的问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SA 模式三阶交调默认检波类型改为正峰值 • 固定光标读数类型不为自动时读数更新错误 • 谐波分析下信号幅度高 10db • 谐波分析不能修改谐波数目 • FTP 不能使用问题 • MA 模式时域图 marker 显示单位修正为 dBV
V1.1.2.1.5R1 2022/7/18	<p>提升的功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支持 LXI • SA 模式优化 1M RBW 滤波器 3db 带宽误差大问题 • SA 模式增加了 ACPR, CNR, Channel power 中积分带宽联动 span 变化的功能 • SA 模式优化了右上角 marker 显示, 在 marker table 没有打开的时候显示所有的 marker • SA 模式优化了 normal 检波波形有插入黑色竖线的异常 • MA 模式增加 PM 解调制式 • MA 增加了 ama 与 dma 之间切换的命令 • System 增加了带宽选件的显示 <p>解决的问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SA 模式修正了触发零扫宽负延时不扫问题 • SA 模式修正了 Gate method 中 FFT 无法选中问题 • SA 模式修正了通过 user 配置文件加载扫描点数没有正确加载的问题 • SA 模式修正了 13G 附近信号有杂散问题 • System 修正了没有某个模式选件时通过配置文件加载时死机问题 • System 修正了 ma 模式反色截图有白色边框的问题 • Ui 修正了控件拖动有残影问题
V1.1.2.1.3R2 2022/6/10	<p>提升的功能</p> <ul style="list-style-type: none"> • SA 模式优化 ref 自动调整 att 的策略修改, att 自动步进减小为 1 dB • SA 模式优化 Meas 时也支持打开 freq counter <p>解决的问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SA 模式修正 FFT 切零扫宽时自动切换扫描模式为 Sweep • EMI 模式修正了 OPC 命令响应

版本及发布日期	修改
V1.1.2.1.0 2021/4/7	本固件是首次发布。